

## NATUCORK

### SUGHERO PROGETTATO

#### Descrizione

Il sughero spruzzato NATUCORK è una malta flessibile che utilizza sughero naturale, rendendolo un prodotto rispettoso dell'ambiente. Realizzato con resine acriliche di alta qualità, ha diverse applicazioni grazie alla sua capacità di isolare termicamente e acusticamente, essere impermeabile all'acqua piovana e aderire saldamente a una varietà di superfici.

#### Proprietà

- Riduce la trasmissione del calore di circa il 20%.
- Grande elasticità per resistere alle contrazioni del supporto.
- Ottima resistenza ai cambiamenti climatici esterni.
- Smorza rumori e vibrazioni, con assorbimento acustico e isolamento acustico ottimali.
- Ideale per impermeabilizzare pavimenti, terrazzi e coperture calpestabili.
- Ampia gamma di colori per applicazioni su facciate e decorazioni di interni.

#### Dati Tecnici

	NATUCORK
Consumo	1 a 2 m <sup>2</sup> /lt per strato
Spessore dello strato	1,5 mm.
Forza di adesione	Malta cementizia 5,80 Kg/cm <sup>2</sup> . Acciaio zincato: 5 Kg/cm <sup>2</sup> . Bicchiere. 6Kg/cm <sup>2</sup>
Resistenza alla temperatura	-20° a 120°
VOC	e/BA 75/40 (2007/2010)máx.:10g/l.
Reazione al fuoco	M-1, secondo UNE 23721:1990

## Come usare

- Si consigliano 2 mani di NATUCORK.
- Applicare su superfici pulite, asciutte, prive di polvere, grasso e muffe.
- Le superfici contenenti vecchie pitture devono essere raschiate e completamente pulite per garantirne l'adesione. Se necessario, applicare il consolidante.
- Su ferro: Rimuovere la ruggine e sgrassare ed applicare una mano di primer anticorrosivo.
- Modalità di applicazione: Pistola a spruzzo, pennello o rullo.

## Precauzioni speciali

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua per 15 minuti. In caso di contatto con la pelle lavare con acqua e sapone. Non mangiare. In caso di ingestione non provocare il vomito e consultare immediatamente un medico. Si raccomanda di rispettare le seguenti misure:

- Buona ventilazione
- Occhiali protettivi per evitare schizzi
- Guanti di gomma

## Pulizia e Magazzinaggio

Gli attrezzi devono essere puliti con acqua subito dopo l'uso. Una volta indurito il materiale può essere rimosso solo con mezzi meccanici.

Il prodotto deve essere conservato nel suo contenitore originale, chiuso e protetto dagli agenti atmosferici, a una temperatura compresa tra 10°C e 30°C, in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta. Il tempo di utilizzo è di 1 anno dalla data di produzione, adeguatamente conservato.

[www.lunik.cc](http://www.lunik.cc)

Calle Benifaió 38, Guadassuar (Valencia)  
CP 46610 Spain  
Tel. +34 96 116 38 84